

Byggearbeider Simostranda høsten 2014

Vi har i løpet av 2. halvår 2014 gjort 2 vesentlige oppgraderinger på klubbhuset Eikvang; kjøkken og tak

Kjøkken.

Det gamle kjøkkenet har blitt revet ut i sin helhet. Gulv er foret opp og rettet. Overflater malt. Deretter er det montert nytt kjøkken fra Sigdal Kjøkken (Studio Sigdal Kongsberg). Det nye kjøkkenet har 2 kjølehjørner, 2 koketopper og 2 komfyrer og ett mindre frysenskap. Vi har lagt opp til lyse farger og overflater som er robuste og slitesterke samt enkle å rengjøre. I tillegg er det byttet 3 vinduer som er levert av Fjerdingsstad Trevare samt byttet ytterdør. Byggevarer er kjøpt på Montèr Åmot. Oppvarmingen er supplert med ny varmepumpe fra MidtKraft. Alt elektrisk er skiftet ut. Dette er utført av Elektrisk Produksjon, Sigdal. Sanitærarbeider er utført av J&A Rosenlund.

Det aller meste av arbeidene med nytt kjøkken er utført på dugnad av klubbens medlemmer. En takk til de som har bidratt.





Her har tre tilfeldige fra dugnadsgjengen matpause

Tak Eikvang

Fyringskostnadene på Eikvang har vært ganske store. Bygget er av eldre dato og isolasjon har stedvis vært dårlig. Et annet problem var at taket begynte å lekke. Et tredje problem var at takoverbygget ved inngangen var utsatt for snøskred. Vi valgte å se disse ting i sammenheng.

Vi startet opp med byggesøknad og dugnad i august. Arbeidene vi gjorde på dugnad var graving, muring/støping av fundamenter.

Simostranda sendte ut forespørsel om tilbud til 7-8 lokale entreprenører. Vi fikk inn tilbud fra 4 av disse og valgte å benytte et tilbud fra Peab Senter-Bygg. Arbeidene Peab Senter-Bygg har utført for oss fra medio oktober til medio november er rivning av eksisterende takplater, nytt undertak, nye takplater med 30 års garanti, nye gesimser, vindskier og takrenner. I tillegg er taket bygget ut over inngangspartiet og det skal i dette bli nytt WC tilpasset for bevegelsehemmede. Alt av tak over kjøkken og sal er også tilleggs-isolert.

Det gjenstår innvendige arbeider i HC-WC, noe arbeid ved inngangsparti samt graving av spillvannsgrøft fordi søndre gavel på bygget og beising utvendig. Dette er planlagt utført som dugnad våren 2015.

